# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Captur | VF1R8700162854368 | 21/06/2019 | 133880 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-11-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1 |
| REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage, Filtre Air, Courroie d accessoire a 121450 Kms le 02/10/2025 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **Chaine Distrib. :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |