aramisauto

# Certificat Contrôle Qualité

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 3008 | VF3MRHNSMPS056302 | 14/04/2023 | 34763 |

| IDENTIFICATION / CONFORMITÉ / ÉTAT | |
|---|---|
| 1 | Plaque police (état) |
| 2 | Numéro de série frappé à froid (conformité) |
| 3 | Nombre de places assises |
| 4 | Conformité avec la carte grise |
| 5 | Validité du CT (vh + 3 ans 1/2 ou + 6 mois) |
| 6 | Plaque constructeur |

| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER** | |
| 7 | Radar AV/AR |
| 8 | Front assist |
| 9 | Franchissement de la ligne |
| 10 | Limiteur de vitesse |
| 11 | Régulateur de vitesse |
| 12 | Klaxon |
| 13 | Test de la performance moteur |
| 14 | Absence de vibration au roulage et au freinage (90 km/h) |
| 15 | Tenue de route (tenue de cap, braquage, suspension) |
| 16 | Fonctionnement du démarreur |
| 17 | Ralenti (Co-$CO^2$ moteur essence) |
| 18 | Avertisseur sonore |
| 19 | Absence de bruit parasite |
| **FREINS** | |
| 20 | Contrôle frein de parking / frein à main |
| 21 | Efficacité et répartition freinage |
| 22 | ABS (témoin de fonctionnement) |
| **EMBRAYAGE** | |
| 23 | Absence de patinage de l'embrayage |
| 24 | Contrôle de la garde |
| 25 | Fonctionnement passage de vitesse |
| 26 | Interdiction démarrage vitesse engagée BVA |
| 27 | Commande hydraulique |
| 28 | Récepteur d'embrayage |
| 29 | Émetteur d'embrayage |
| **DIRECTION** | |
| 30 | Direction assistée (fonctionnement) |
| 31 | Direction assistée (essai braquage au sol à l'arrêt) |

| ROUES | |
|---|---|
| 32 | Pneu AV/AR (contrôle état, dimension, marque et conformité monte d'origine) |
| 33 | Roue de secours (état) |
| 34 | Jantes / enjoliveurs AV/AR (état) |
| 35 | Pression des 5 roues |
| 36 | Écrous de roue |
| 37 | Écrous antivol |
| 38 | Moyeux 4 roues |
| 39 | Valves des pneus |
| 40 | Centre de roue |
| 41 | Cardan |
| **FREINS** | |
| 42 | État des canalisations et flexibles des freins |
| 43 | Maître-cylindre, freins, amplificateur |
| 44 | Garnitures (épaisseur) |
| 45 | Disques (usure, épaisseur) / côte mini admissible |
| 46 | Plaquettes (usure, épaisseur) |
| 47 | Liquide de frein (niveau, fluidité) / prochain remplacement* |
| 48 | Tambours (si anomalie) |
| 49 | Pédale de frein |
| 50 | Étriers de frein |
| **TRAINS ROULANTS** | |
| **ROUES** | |
| 50 | État visuel général (roues AV & AR) |
| 51 | Contrôle serrage |
| 52 | Équilibrage (si défaut ou remplacement pneu) |
| 53 | État + fixation roue de secours |
| 54 | Cric + manivelle (présence et modèle) |
| 55 | Compresseur + fluide (conformité) |
| **DIRECTION** | |
| 56 | Liquide de direction assistée (niveau) |
| **BOÎTE DE VITESSE / EMBRAYAGE** | |
| 57 | Niveau boîte de vitesse (périodicité d'entretien si BVA) |
| 58 | Boîte de vitesse (fixations) |
| 59 | Embrayage |
| 60 | Étanchéité embrayage (si hydraulique) |

| FILTRES | |
|---|---|
| 61 | Filtre à air |
| 62 | Filtre à pollen |
| 63 | Filtre à carburant |

| CARROSSERIE / TRACTION | |
|---|---|
| **CARROSSERIE** | |
| 64 | État général de la carrosserie |
| 65 | Pare-brise et autres vitrages (état) |
| 66 | Châssis |
| 67 | Plancher |
| 68 | Berceau |
| 69 | Fixation bouclier AV/AR |
| 70 | Liaisons élastiques (articulations, silentblocs) |
| 71 | État général des supports de fixation mécanique |
| 72 | Attache-remorque |
| 73 | Portes |
| 74 | Barillets |
| 75 | Serrures |
| 76 | Articulations et gâches des portes |
| 77 | Calandre |
| 78 | Grille inférieure |
| 79 | Grille supérieure |
| 80 | Monogramme |
| 81 | Trappe de carburant |
| 82 | Bouchon de carburant |
| 83 | Baie de pare-brise |
| 84 | Poignée de porte extérieure |
| **TRAINS AV/AR** | |
| 85 | Rotules |
| 86 | Géométrie trains AV/AR (si défaut) |
| 87 | Fixation des trains AV/AR |
| 88 | Fixation ressorts et amortisseurs |
| 89 | Transmission des trains AV/AR |
| 90 | Soufflets de transmission |
| 91 | Triangles de suspension AV/AR |
| 92 | Biellettes de direction |
| 93 | Rotules |
| 94 | Coupelles d'amortisseur |
| 95 | Roulement de roue |
| 96 | Amortisseurs AV/AR |
| 97 | Silent bloc |
| 98 | Crémaillère |
| 99 | Essieu |
| 100 | Longeron |
| 101 | Berceau |
| 102 | Barre de torsion |
| 103 | Ressort hélicoïdal |

| MOTEUR, BOÎTE, ÉCHAPPEMENT | |
|---|---|
| **MOTEUR** | |
| 104 | Lecture code défaut / passage valise |
| 105 | Étanchéité des organes mécaniques |
| 106 | Fixation groupe motopropulseur |
| 107 | Courroie de distribution |
| 108 | Courroie d'alternateur |
| 109 | Bougies |
| 110 | Turbo |
| 111 | Vérin / Béquille de capot |
| 112 | Injecteurs |
| 113 | Préconisation vidange huile moteur ** |
| 114 | Préconisation de changement du filtre à huile ** |
| 115 | Plaque sous moteur |
| 116 | Plaque sous pare-choc |
| 117 | Cache moteur |
| 118 | Pompe à huile |
| 119 | Pompe à carburant |
| 120 | Jauge d'huile |
| 121 | Alternateur |
| 122 | Fixation de phare |
| 123 | Insonorisation du moteur |
| 124 | Remise à zéro du compteur après la vidange du moteur |
| 125 | État des durites |
| 126 | Niveau du liquide de refroidissement |
| 127 | Contrôle du niveau de l'huile de pont (selon modèle) |
| 128 | État circuit de carburant |
| **ÉCHAPPEMENT** | |
| 129 | Silencieux |
| 130 | Tuyauterie |
| 131 | Manchon |

| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES / ÉQUIPEMENTS | |
|---|---|
| **BATTERIE** | |
| 132 | État général (batterie aux normes) + test |
| 133 | Fixation (état) |
| **INSTRUMENTATION (FONCTIONNEMENT)** | |
| 134 | Radio / brin antenne |
| 135 | Lecteur CD |
| 136 | Voyants tableau de bord (aucun défaut) |
| 137 | GPS (langue et fonctionnement) |
| 138 | Allume-cigare |
| 139 | Toit ouvrant et rideau occultant |
| 140 | Gâche de coffre |
| **ESSUIE-GLACE** | |
| 141 | Essuie-glace AV/AR |
| 142 | Niveau lave-glace |
| 143 | Gicleur lave-glace |

| ÉCLAIRAGE | |
|---|---|
| 144 | Feux de croisement |
| 145 | Feux de détresse - clignotants |
| 146 | Feux stop |
| 147 | Feux de recul |
| 148 | Anti-brouillard AV et AR |
| 149 | Réglage projecteur |
| 150 | Éclairage intérieur |
| 151 | Éclairage plaque police |
| 152 | Catadioptres arrières |
| 153 | Témoins d'éclairage du tableau de bord |

| HABITACLE | |
|---|---|
| HABITACLE | |
| 154 | Warning |
| 155 | Toit intérieur |
| 156 | Réglage siège |
| 157 | Compteur |
| 158 | Commodo |
| 159 | Palette de vitesse |
| 160 | Siège chauffant |
| 161 | Cache isofix |
| 162 | Plage arrière |
| 163 | Rabattement des sièges arrières |
| 164 | Joint de caisse |
| 165 | Joint de porte |
| 166 | Joint de coffre |
| 167 | Poignée intérieure de porte |
| 168 | Commande lève-vitre |
| 169 | Siège |
| 170 | Pédoncule |

| | |
|---|---|
| 171 | Haut-parleurs |
| 172 | Ventilation et commande |
| 173 | Chauffage |
| 174 | Climatisation |
| 175 | Moquette AV/AR (état) |
| 176 | Fixations sièges et banquettes |
| 177 | Fixations et état ceintures de sécurité |
| 178 | Lève-vitres (fonctionnement) |
| 179 | Rétroviseur extérieur (état) |
| 180 | Commandes de rétroviseur |
| 181 | Rétroviseur intérieur |
| 182 | Clefs, fonctionnement plip, carte code |
| 183 | Pare-soleil |
| 184 | Horloge, langage en français |
| 185 | Tableau de bord |
| 186 | Aérateur |
| 187 | Volant |
| 188 | Commandes du volant |
| 189 | Boîte à gants |
| 190 | Console centrale |
| 191 | Levier de vitesse |
| 192 | Vérin de hayon |
| 193 | Appuis-tête |
| 194 | Plancher de coffre |
| 195 | Ficelle de plage arrière |
| 196 | Tapis de coffre |
| 197 | Colonne de direction |
| 198 | Pile de clefs |
| 199 | Toit panoramique |
| 200 | Verrouillage intérieur |

* remplacement s'il reste moins de 15000km ou - de 1an

** effectué s'il reste moins de 15000km ou - de 1 an ou si absence facture du dernier entretien

| Votre véhicule a été vérifié par : | Le : |
|---|---|
| | 10/11/2026 |