Certificat batterie

Date du diagnostic : 09/11/2026 à 18:33 UTC

Édition à jour disponible sur https://certificate.get-moba.com/certificates/caad25bc5f1.pdf

Opel Frontera [1]

VIN : VXKCMZYA1TT004433

Kilométrage : 12 087 km

[1] Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) [2]

Capacité utile restante / Capacité utile neuve [3] 44 kWh / 44 kWh

[2] SOH issu des données extraites du véhicule lors du diagnostic. La valeur est restituée telle quelle si disponible et exploitable, calculée sinon comme le rapport de la capacité actuelle de la batterie et de sa capacité à l'état neuf, dans le respect du règlement (UE) 2023/1542. Batteries For People atteste l'intégrité et la traçabilité des données et du calcul utilisés.
[3] La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies [4]	Été (25°C)	Hiver (0°C)
Usage urbain	327 - 361 km	244 - 270 km
Usage autoroute	231 - 255 km	200 - 221 km
Usage mixte	289 - 319 km	231 - 255 km

[4] Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.