aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | SPRING | UU1DBG004SU309663 | 07/05/2026 | 145 | 95% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-11-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| Chaine Distrib. : | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| CONTRÔLE TECHNIQUE :<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2030 |
|---|---|