aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZKR128019	17/04/2019	147135

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 09-11-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	210 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**