aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | ENYAQ | TMBJB7NY8RF015085 | 08/03/2024 | 30519 | 91% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-11-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REALISATION DU NIVEAU LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT DE LA BATTERIE HAUTE TENSION | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE L'INVERSEUR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |