Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	DUSTER	UU1DJF01X73727180	23/12/2024	16890

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 17-11-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**