aramisauto

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG007MU029710	30/11/2021	66070	92%

SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-04-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REMPLACEMENT BATTERIE 12V	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**