

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

Vin : WF0JXXGAHJNP56533

Km : 79901

Détails :

- Filtre à huile (PURFLUX LS1130)
- Filtre à air (UFI 30C7500)
- Filtre d'habitacle (UFI 5320700)
- Bougie d'allumage (NGK 94051)
- Bougie d'allumage (NGK 94051)
- Bougie d'allumage (NGK 94051)
- Huile moteur
- Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, liquide de frein)

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie