

Certificat Contrôle Qualité

| Marque | Modèle | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|---------------|------------|-------------|
| Skoda | Octavia Combi | 16/03/2023 | 33 595 |

| IDENTIFICATION / CONFORMITE / ETAT | |
|------------------------------------|---|
| 1 | Numéro de série frappé à froid (conformite) |
| 2 | Validité du CT (vh + 3 ans 1/2 ou + 6 mois) |
| 3 | Plaque constructeur |

| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES | |
|---------------------|--|
| ESSAI ROUTIER | |
| 4 | Radar AV/AR |
| 5 | Franchissement de la ligne |
| 6 | Limiteur de vitesse |
| 7 | Régulateur de vitesse |
| 8 | Klaxon |
| 9 | Test de la performance moteur |
| 10 | Absence de vibration au roulage et au freinage (90 km/h) |
| 11 | Tenue de route (tenue de cap, braquage, suspension) |
| 12 | Fonctionnement du démarreur |
| 13 | Avertisseur sonore |
| 14 | Absence de bruit parasite |
| FREINS | |
| 15 | Contrôle frein de parking / frein à main |
| 16 | Efficacité et répartition freinage |
| 17 | ABS (témoin de fonctionnement) |
| EMBRAYAGE | |
| 18 | Absence de patinage de l'embrayage |
| 19 | Contrôle de la garde |
| 20 | Fonctionnement passage de vitesse |
| 21 | Interdiction démarrage vitesse engagée BVA |
| 22 | Commande hydraulique |
| 23 | Récepteur d'embrayage |
| 24 | Emetteur d'embrayage |
| DIRECTION | |
| 25 | Direction assistée (fonctionnement) |
| 26 | Direction assistée (essai braquage au sol à l'arrêt) |

| ROUES | |
|------------------------------|---|
| 27 | Pneu AV/AR (contrôle état, dimension, marque et conformité monte d'origine) |
| 28 | Roue de secours (état) |
| 29 | Jantes / enjoliveurs AV/AR (état) |
| 30 | Pression des 5 roues |
| 31 | Écrous de roue |
| 32 | Ecrous antivol |
| 33 | Moyeux 4 roues |
| 34 | Valves des pneus |
| 35 | Centre de roue |
| 36 | Cardan |
| FREINS | |
| 37 | Etat des canalisations et flexibles des freins |
| 38 | Garnitures (épaisseur) |
| 39 | Disques (usure, épaisseur) / côte mini admissible |
| 40 | Plaquettes (usure, épaisseur) |
| 41 | Liquide de frein (niveau, fluidité) / prochain remplacement* |
| 42 | Tambours (si anomalie) |
| 43 | Pédale de frein |
| 44 | Etriers de frein |
| TRAINS ROULANTS | |
| ROUES | |
| 45 | Etat visuel général (roues AV & AR) |
| 46 | Equilibrage (si défaut ou remplacement pneu) |
| 47 | Etat + fixation roue de secours |
| 48 | Cric + manivelle (présence et modèle) |
| 49 | Compresseur + fluide (conformité) |
| DIRECTION | |
| 50 | Liquide de direction assistée (niveau) |
| BOITE DE VITESSE / EMBRAYAGE | |
| 51 | Boite de vitesse (fixations) |
| 52 | Embrayage |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 53 | Etanchéité embrayage (si hydraulique) |
|----|---------------------------------------|

| CARROSSERIE / TRACTION | |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

| CARROSSERIE | |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

| 54 | Etat général de la carrosserie |
|---------------------|--|
| 55 | Pare-brise et autres vitrages (état) |
| 56 | Châssis |
| 57 | Plancher |
| 58 | Berceau |
| 59 | Fixation bouclier AV/AR |
| 60 | Liaisons élastiques (articulations, silentblocs) |
| 61 | Etat général des supports de fixation mécanique |
| 62 | Attache-remorque |
| 63 | Portes |
| 64 | Barillets |
| 65 | Serrures |
| 66 | Articulations et gâches des portes |
| 67 | Calandre |
| 68 | Grille inférieure |
| 69 | Grille supérieure |
| 70 | Monogramme |
| 71 | Trappe de carburant |
| 72 | Bouchon de carburant |
| 73 | Baie de pare-brise |
| 74 | Poignée de porte extérieure |
| TRAINS AV/AR | |
| 75 | Rotules |
| 76 | Fixation des trains AV/AR |
| 77 | Fixation ressorts et amortisseurs |
| 78 | Transmission des trains AV/AR |
| 79 | Soufflets de transmission |
| 80 | Triangles de suspension AV/AR |
| 81 | Biellettes de direction |
| 82 | Coupelles d'amortisseur |
| 83 | Roulement de roue |
| 84 | Amortisseurs AV/AR |
| 85 | Silent bloc |
| 86 | Crémaillère |
| 87 | Longeron |
| 88 | Berceau |
| 89 | Barre de torsion |
| 90 | Ressort hélicoïdal |

| MOTEUR, BOITE, ECHAPPEMENT | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| MOTEUR | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| 91 | Lecture code défaut / passage valise |
|--------------------|--|
| 92 | Etanchéité des organes mécaniques |
| 93 | Fixation groupe motopropulseur |
| 94 | Courroie d'alternateur |
| 95 | Vérin / Béquille de capot |
| 96 | Préconisation vidange huile moteur** |
| 97 | Préconisation de changement du filtre à huile** |
| 98 | Plaque sous moteur |
| 99 | Plaque sous pare-choc |
| 100 | Cache moteur |
| 101 | Jauge d'huile |
| 102 | Fixation de phare |
| 103 | Insonorisation du moteur |
| 104 | Remise à zéro du compteur après la vidange du moteur |
| 105 | Etat des durites |
| 106 | Niveau du liquide de refroidissement |
| 107 | Contrôle du niveau de l'huile de pont (selon modèle) |
| ECHAPPEMENT | |
| 108 | Silencieux |
| 109 | Tuyauterie |
| 110 | Manchon |

| SYSTEMES ÉLECTRIQUES / ÉQUIPEMENTS | |
|---|--|
|---|--|

| BATTERIE | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| | |
|-----|---|
| 111 | Etat général (batterie aux normes) + test |
| 112 | Fixation (état) |

| INSTRUMENTATION (FONCTIONNEMENT) | |
|---|--|
|---|--|

| | |
|-----|--|
| 113 | Radio / brin antenne |
| 114 | Lecteur CD |
| 115 | Voyants tableau de bord (aucun défaut) |
| 116 | GPS (langue et fonctionnement) |
| 117 | Allume-cigare |
| 118 | Toit ouvrant rideau occultant |
| 119 | Gâche de coffre |

| ESSUIE-GLACE | |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

| | |
|-----|--------------------|
| 120 | Essuie-glace AV/AR |
| 121 | Niveau lave-glace |
| 122 | Gicleur lave-glace |

| ÉCLAIRAGE | |
|------------------|--|
|------------------|--|

| | |
|-----|--------------------------------|
| 123 | Feux de croisement |
| 124 | Feux de détresse - clignotants |
| 125 | Feux stop |
| 126 | Feux de recul |
| 127 | Anti-brouillard AV et AR |

| | |
|-----|--|
| 128 | Eclairage intérieur |
| 129 | Eclairage plaque police |
| 130 | Catadioptrés arrières |
| 131 | Témoins d'éclairage du tableau de bord |

| HABITACLE | |
|-----------|--------------------------------|
| HABITACLE | |
| 132 | Warning |
| 133 | Toit intérieur |
| 134 | Réglage siège |
| 135 | Compteur |
| 136 | Commodo |
| 137 | Palette de vitesse |
| 138 | Siège chauffant |
| 139 | Cache isofix |
| 140 | Plage arrière |
| 141 | Rabattement des sièges arrière |
| 142 | Joint de caisse |
| 143 | Joint de porte |
| 144 | Joint de coffre |
| 145 | Poignée intérieure de porte |
| 146 | Commande lève-vitre |
| 147 | Siège |
| 148 | Haut-parleurs |
| 149 | Ventilation et commande |
| 150 | Chauffage |
| 151 | Climatisation |

| | |
|-----|---|
| 152 | Moquette AV/AR (état) |
| 153 | Fixations sièges et banquettes |
| 154 | Fixations et état ceintures de sécurité |
| 155 | Lève-vitres (fonctionnement) |
| 156 | Rétroviseur extérieur (état) |
| 157 | Commandes de rétroviseur |
| 158 | Rétroviseur intérieur |
| 159 | Clefs, fonctionnement plip, carte code |
| 160 | Pare-soleil |
| 161 | Horloge, langage en français |
| 162 | Tableau de bord |
| 163 | Aérateur |
| 164 | Volant |
| 165 | Commandes du volant |
| 166 | Boîte à gants |
| 167 | Console centrale |
| 168 | Levier de vitesse |
| 169 | Vérin de hayon |
| 170 | Appuis-tête |
| 171 | Plancher de coffre |
| 172 | Ficelle de plage arrière |
| 173 | Tapis de coffre |
| 174 | Colonne de direction |
| 175 | Pile de clefs |
| 176 | Toit panoramique |
| 177 | Verrouillage intérieur |

Votre véhicule a été vérifié le : 29/05/2026