

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	LEON	VSSZZZKL9SR106064	27/05/2025	10979

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2029
---	-------------