

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	LEON	VSSZZZKL9SR106064	27/05/2025	10979

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2029
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 24/08/2026 à 09:49 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c8db14a2b83.pdf>



Cupra Leon V ⁽¹⁾


VIN : VSSZZZKL9SR106064

Date de mise en circulation : 27/05/2025

Kilométrage : 10 954 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

19,7 kWh / 19,7 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

138 - 152 km

❄ Hiver (0)

104 - 114 km

📍 Usage autoroute

101 - 111 km

87 - 97 km

📍 Usage mixte

125 - 139 km

99 - 109 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.