aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Peugeot	3008	VF3MCYHZUNS064401	19/05/2022	71 300

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Octobre 2026

Opérations	Quantité
REVISION	1
KIT COURROIE GALET ACCESSOIRES (KIT COURROIE GALET ACCESSOIRES ORIGINE)	1
GÉOMÉTRIE	1
JOINT INJECTEURS MOTEUR	1
JOINT DE DESHUILEUR	1
KIT DISTRIBUTION (KIT DISTRIBUTION ORIGINE AVEC POMPE A EAU)	1
CAMPAGNE DE RAPPEL EXT (MXL)	1
PILE SOS	1
REFECTION DU JOINT DE SEMELLE DE CULASSE	1