aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Volkswagen	Passat SW	WVWZZZ3CZPE063620	23/05/2023	59 329

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Novembre 2026

Opérations	Quantité
PLAQUETTES DE FREIN AR	1
REVISION	1
FILTRE A HUILE	1
FILTRE A POLLEN	1
LIQUIDE DE FREIN DOT 4	0.6
HUILE MOTEUR 0W20 YACCO LUBE VW	5.5
JOINT DE VIDANGE 14X20X2MM CUIVRE	1