Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Volkswagen	T-roc	WVGZZZA1ZRV095815	26/04/2024	24 622

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Novembre 2026

Opérations	Quantité
REVISION	1
FILTRE A HUILE	1
FILTRE A POLLEN	1
HUILE MOTEUR 0W20 YACCO LUBE VW	4.3
JOINT DE VIDANGE 14X20X2MM CUIVRE	1
LIQUIDE DE FREIN DOT 4	0.6
LAVE GLACE VRAC	0.5