Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
DS	DS7 CROSSBACK	VR1JCYHZUNY576837	22/09/2022	56301

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Les actions survantes ont ete reansees par nos techniciens en .	10 03 2024
	1
Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES:	30 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES:	180 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
* Sa réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois evact du CT	