

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Hyundai	SANTA FE	KMHS4812DNU051927	29/08/2022	92139	100%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-11-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 12/11/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT