

# Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG007MU010378	15/12/2021	10805	98%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 07-10-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 07/10/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :


CONTRÔLE TECHNIQUE :

2025

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT