

# Attestation Travaux



**ÉLECTRIQUE**

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Citroën	C5 AIRCROSS	VR7A4DGZSML024845	07/05/2021	61075	95%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-10-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2025
-----------------------------	------

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT