

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG002MU023815	23/09/2021	23208	93%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 18-09-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 18/09/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :


**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2025

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT