

# Attestation Travaux



Date : 31/07/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X4	WBAVJ910509A40544	04/07/2019	54826

## Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement filtre à air	1
Vidange : 5 litres 0W30	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>	Tous les 25000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

<b>REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :</b>	Inexistant
---------------------------------------	------------

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	08/08/2026
-----------------------------	------------

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT