

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Fiat	TIPO 5 PORTES MY19 E6D	ZFA35600006P20250	24/12/2019	51945

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **14-10-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION ET POMPE A EAU	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT