

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C5 Aircross | VR7ACYHZ6RL028374 | 17/06/2024 | 5505 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **22-10-2024**

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 180 000 km ou 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2028 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | |