

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	308	VR3FPHNSLMY542697	13/04/2022	41485

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **02-10-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION SANS POMPE A EAU	1
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 02/10/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air a 41274 Kms le 25/09/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 1 an
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	100 000 km ou 6 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT