

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20758731911	29/01/2018	101590

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **21-10-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 1 an
<b>Chaîne Distrib. :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*