

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | Duster | VF1HJD40965881504 | 07/08/2020           | 100523      |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-10-2024**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 16/10/2024 | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE                        | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT                             | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                                      | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                          | 2        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans   |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 150 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*