

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Peugeot	3008	VF3M4DGZUMS051547	14/07/2021	42086	100%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 23-10-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2025

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT