

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 208 | VR3UPHNKKL5007133 | 04/03/2020 | 55431 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-10-2024

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| DISTRIB. REMPLACEE A 52793 KMS LE 30/07/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2026 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | |