Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
DS	DS 3 CROSSBACK ELECTRIQUE	VR1UJZKXZKW128738	16/01/2020	90833	92%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-10-2024

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*