Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Citroën	C5 Aircross	VR7A4DGZSLL098729	18/01/2021	60185	93%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 23-10-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 23/10/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026