Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF12R051558282246	30/06/2017	52998

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-10-2024

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026