

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X3 G01	WBATX35040NC11921	11/01/2019	23000

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 23-10-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 23/10/2024	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*