

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	BAYON	NLHBM81GANZ056080	29/07/2021	44390

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 15000 km / 1 an

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE : 29/07/2025
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*