

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20164612566	31/08/2020	9750

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-11-2024**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026  
*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*