

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
DS	DS 3 CROSSBACK ELECTRIQUE	VR1UJZKXZLW024021	03/11/2020	47222	88%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 07-11-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 07/11/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT