

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00868969099	17/05/2022	7004

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-12-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 02/12/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
-----------------------------	------

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT