

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00267918476	30/08/2021	11235

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **31-10-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 31/10/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2025

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*