

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF12R051558610656 | 30/08/2017           | 42531       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-11-2024**

| Opérations                                  | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                   |
|  |                   |
|  |                   |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*