

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volvo	XC60	YV1DZA8CDH2150623	30/11/2017	113137

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **04-11-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT