Attestation Travaux



Date : 29/10/2024

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| VOLKSWAG | POLO | WVWZZZAWZKY174415 | 11/10/2019 | 70649 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité 1 |
|----------------------------------------------|---------------|
| 200 points de contrôle | |
| Remplacement plaquette de frein avant | 1 |
| Vidange : 4,7 litres 5W30 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à air - REF 26-0991 | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF 10-EC0025 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle - REF AHC730 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE: Tous les 15000 km / 1 an

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Tous les 210000 km

CONTRÔLE TECHNIQUE:

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 17/10/2026