

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	BAYON	NLHBR81GANZ163744	28/06/2022	45140

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-10-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 31/10/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT