

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3817ALJ115008	10/09/2020	41347

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** Tous les 30000 km / 2 ans

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** Tous les 240000 km

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 10/09/2024  
*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*