

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | i20    | NLHB351BAJZ396775 | 15/02/2018           | 65135       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **11-11-2024**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR               | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an |
| <b>Chaîne Distrib. :</b>                 |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |      |
|---|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>   | 2026 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> |      |