

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X4 F26	WBAXX110900Y51323	26/01/2018	101907

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 05-11-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES AMORTISSEURS ARRIERE	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*