

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Tiguan Allspace | WVGZZZ5NZJM100584 | 04/04/2018 | 91563 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 14-11-2024

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 14/11/2024 | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2026 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> | |