

**Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture avec châssis :
ZFACF9DM3M6T91779**

Par la présente, nous vous résumons les travaux mécaniques effectués pour le véhicule en question :

Filtre à huile (UFI 2513900)

Filtre à air (UFI 30a7500)

Filtre à pollen (FILTRON k1228)

Filtre à carburant (cartouche) (UFI 2605200)

Jeu de plaquettes de frein arrière (METELLI 2210120)

Huile moteur

Niveaux de remplissage (liquide d'essuie-glace, liquide de refroidissement du moteur, liquide de frein)

brumbrum S.p.A.

Cordiali saluti,