

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS | DS 3 CROSSBACK | VR1URHNSSKW141157 | 17/02/2020 | 49562 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-11-2024

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 13/11/2024 | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT COURROIE DISTRIBUTION SANS POMPE A EAU | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Bougies Allumage A 45192 Kms LE 31/05/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2026 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> | |