

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU15SDE3356511516	08/11/2016	28876

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **14-11-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT COURROIE DISTRIBUTION + POMPE A EAU	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	120 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*