

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Opel	Corsa	VXKUPHNSSL4028306	21/01/2020	102735

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **14-11-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 14/11/2024	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
DISTRIBUTION REMPLACEE A 77035 KMS LE 10/10/2023	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*