

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia | DUSTER | VF1HJD20068800181 | 29/03/2022 | 9945 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-12-2024

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 02/12/2024 | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaine Distrib. : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*